# Переход 500/200

Переход



| | Единица измерения | Переход 500/200 |
|---|---|---|

## Размеры

| d1 | d2 | l1 | l2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 200 | 80 | 50 | 447 |

