

## HR-S



Электромеханические гигростаты

- Материал корпуса: Пластик

	<b>Единица измерения</b>	<b>HR-S</b>
Минимальное напряжение питания	В	24
Максимальное напряжение питания	В	24
Частота сети питания	Гц	50/60
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP30

## Размеры