

# Переход 1000/710

Переход



	Единица измерения	Переход 1000/710
--	-------------------	------------------

## Размеры

d1	d2	l1	l2	L
1000	710	100	80	448

