

Переход 710/315

Переход



| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| | Единица измерения | Переход 710/315 |
|--|-------------------|-----------------|

Размеры

| d1 | d2 | l1 | l2 | L |
|-----|-----|----|----|-----|
| 710 | 315 | 80 | 50 | 608 |

